

社内校正リスト

試験条件が不明な場合は各項目の標準をお薦めします。

項目		試験条件					該当機種(参考)
1 温度							
1 標準							
1	風速計・一般計測器向け	+10	+30	+50		°C	417,425,625,440,400他
2	突刺し・表面温度	+50	+100	+150	+200	°C	106,108,104,110,905T1, 922,925他
3	高精度温度プローブ向け	0	+100	+200		°C	0614 0235, 0614 0240, 0614 0275, 0618 0275
4	ロガー/Saveris向け	-30	-20	-10		°C	ファーマ向け冷凍温度帯
5	ロガー/Saveris向け	0	+5	+10		°C	ファーマ向け冷蔵温度帯
2 オプション							
	オイルバス使用	-30	~	+250		°C	
1	表面温度用装置使用	+50	~	+200		°C	
	恒温恒湿槽使用	-30	~	+140		°C	
2	高精度温度プローブ向け (0614 0235, 0614 0240, 0614 0275, 0618 0275)	-30	~	+250		°C	
2 湿度							
1 標準							
1	外付けプローブ向け	11	50	75	at 23°C	%RH	174H,175H1,625,440用プローブ,400用プローブ他
2	内蔵センサ向け	40	50	60	at 25°C	%RH	622,623,610他
3	t608向け	40	50	60	at 25°C	%RH	608
2 オプション							
1	外付けプローブ向け	10	~	90		%RH	
2	内蔵センサ向け	30	~	90		%RH	
3	t608向け	30	~	90		%RH	
3 風速							
1 標準							
1	指定点1	1	5	10		m/s	405V1,405i,410,417,425, 高感度Φ100mm他
2	指定点2	5	10	20		m/s	410i,416,410i,416他
2 オプション							
1	任意点	1	~	30		m/s	
4 サーモグラフィ							
1 標準							
1	指定点1	+50	+150	+250		°C	865,868,871,872,883,890他
2	指定点2	+100	+200			°C	865,868,871,872,883,890他
2 オプション							
1	基本料金						
2	任意点	+50	~	+250		°C	
5 赤外放射温度計							

1 標準

1	指定点1	+50	+150	+250		°C	826-T4,830,835他
2	指定点2	+100	+200			°C	826-T4,830,835他

2 オプション

1	基本料金						
2	任意点	+50	~	+250		°C	

6 圧力 (差圧計のみ)

1 標準

1	指定点1	0.5	1.0	1.5	2.0		hPa	旧512-1,現行512-1
2	指定点2	5	10	15	20		hPa	旧t512-2
3	指定点4	25	50	75	100		hPa	旧510,新512-2
4	指定点5	0.5	0.7	0.9	1.1		hPa	420
5	指定点6	2	4	6	8	10	hPa	
6	指定点7	20	40	60	80	100	hPa	

2 オプション

1	任意点1	0.5	~	25		hPa	
2	任意点2	0.5	~	100		hPa	

7 Saveris U1/U1E アナログケーブル / testo 150 TUC4用アナログケーブル

電流/電圧測定

1	Saveris U1/U1E / testo 150 TUC4アナログケーブル	電流/電圧 (6ポイント程度)	Saveris U1/U1E / testo 150 TUC4アナログケーブル
---	--	-----------------	--

8 ガス

1 標準

							300,310,350他
1	O2	10				Vol%	
2	CO	100	or	1000		ppm	
3	NO	80	or	500		ppm	
4	NO2	50				ppm	
5	SO2	1000				ppm	
6	CH4	5000				ppm	
7	H2S	200				ppm	
8	CO2	17				Vol%	

2 CO/CO2 計測器

1	CO2	1000			ppm	IAQプローブ,315-3,535他
2	CO	100	or	1000	ppm	COプローブ,315-3,317-3他