

Firmware-Update Testo Wärmebildkameras

Gerätesoftware Update-Anweisung für die Wärmebildkameras

- testo 865, testo 868, testo 871, testo 872
- testo 870
- testo 883
- testo 885, testo 890



Bitte beachten Sie!

Systemvoraussetzungen für das Firmware Update:

- Betriebssystem: Microsoft Windows™ 10 (32 bit / 64 bit)
- USB 2.0
- Aktuelle Version der Analysesoftware IRSoft

Sollten Sie Fragen zum Firmware-Update haben, so können Sie gerne hierzu mit dem Testo-Service Kontakt aufnehmen.

Servicerufnummern und Kontaktdaten finden Sie im Internet unter:

www.testo.com



1. Download der *.exe-Datei

Zum Update der Firmware benötigen Sie jeweils die Daten der aktuellen Firmware-Version. Laden Sie hierzu die jeweilige Datei von der Testo-Website herunter www.testo.com/irsoft.

testo 865, testo 868, testo 871, testo 872 testo 870 testo 883 testo 885, testo 890

firmware-testo-865-872.exe firmware-testo-870.exe firmware-testo-883.exe firmware-testo-885-890.exe

2. Entpacken der Firmwaredaten

Per Doppelklick auf die heruntergeladene Datei wird diese entpackt. Nun erhalten Sie die jeweilige Datei für das Update

tanta OCE tanta OCO tanta 071 tanta 070

FW_T87x_VX.XX.bin
FW_T870_VX.XX.bin
FW_T883_VX.XX.bin
FW_T885T890_VX.XX.bin

3. Vorbereitung der Wärmebildkamera

- 1) Vollständig geladenen Akku einsetzen.
- Kamera einschalten und warten bis die Firmware vollständig gestartet ist.
- 3) USB-Kabel mit dem Computer und der Kamera verbinden.

4. Firmware-Update ausführen

- 1) IRSoft starten und Kamera/Konfiguration auswählen.
 - Das Fenster Kameraeinstellungen wird angezeigt.







- 2) Geräteeinstellungen/Firmware Update ... auswählen.
 - Der Öffnen-Dialog wird angezeigt.

Bildeinstellungen	nstellungen	-		2
Seriennummer:	0060757686	Sprache:	Deutsch	•]
Gerätekennung:	testo 872			
Firmware-Version:	1.04.00			
Kamera auso	chateo:	_		
Namera auso	dus	<u> </u>		
	Wadveragest]		
	Mit PC-Uhr synchronisi	eren		
	Firmware-Update .			

- 3) Die jeweilige Firmwaredatei, siehe Punkt 2, auswählen und mit Öffnen bestätigen.
 - Das Firmware Update wird durchgeführt.
 - Die Kamera führt automatisch einen Neustart durch.

Öffnen	and the second se			
🕒 🔾 🗢 📕 Firmw	ire	🗸 🔩 Firmware durchsuchen 🖇		
Organisieren 👻 Ne	ver Ordner	· · · · •		
Favoriten Deskop Deskop Downoad Zuletz besucht Disionbeen Disionbee	(B) FW_187c.1.5.1			
Da	einame:	Firmware-Dateien (*.bin) ▼ Öffnen Abbrechen		

Unter Umständen zeigt die Kamera die Meldung an: "Firmware Update finished. Please restart the device", führt aber nicht automatisch einen Neustart durch.

Vorgehen in diesem Fall:

- 1) Ca. 10 Sekunden warten und die Kamera ausschalten.
- 2) Ca. 3 Sekunden warten und die Kamera wieder einschalten.
 - > Beim Start wird nun die aktuelle Firmware-Version angezeigt.